

## 小笠原小学校 2021年度通学路安全点検結果:5件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	柳橋北交差点 (葦崎南アルプス中央線と柳橋通りが交差する交差点)	市道	交通が多い通りの交差点だが、葦崎南アルプス中央線側から南進してきた車には信号待ちをしている児童が見づらく、危険である。歩行者からは信号が見づらい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>歩行者用信号機の設置</li> <li>交差点北側待機スペースの拡張</li> </ul>	建柱場所が無く設置ができる
2	新規	小笠原中央通りの市役所職員駐車場前から柿平公会堂に向かって入っていく道路沿いの側溝	市道	通学路沿いの側溝にフェンスはあるが、小学生が簡単に超えられてしまう低いフェンスなので落下の心配がある。	<ul style="list-style-type: none"> <li>溝蓋の設置</li> </ul>	対応予定。(複数年)
3	新規	小笠原警察官駐在所東側の横断歩道	市道	横断歩道を渡り、歩道へ上がる部分が低くなっており、雨が降ると大きな水たまりになり危険である。	<ul style="list-style-type: none"> <li>段差の解消</li> </ul>	対応予定。
4	新規	南アルプス市役所南の南アルプス市役所前信号の交差点	市道	南側から登校してくる際に、東西に渡る歩行者用信号機はあるが、南北に渡るための歩行者用信号機はない。また、五差路になっているため危険	<ul style="list-style-type: none"> <li>歩行者用信号機の設置</li> </ul>	歩行者用信号機設置予定
5	新規	山寺公会堂西側にある住宅地から山寺公会堂北側の道に出るT字路	市道	南側から公会堂北側の道に出るのに、見通しが悪く危険である。数年前、自転車と自動車の事故があった。	<ul style="list-style-type: none"> <li>カーブミラーの設置</li> </ul>	カーブミラーを設置済