

①小笠原小学校 2024年度通学路安全点検結果:9件

| 番号 | 分類 | 通学路における危険箇所・住所 | 道路種 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策結果・予定 |
|----|----|-----------------------------|-----|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 新規 | 仲町交差点 | 県道 | 歩道を歩く歩行者にとっては(特に子ども)この変則十字路が交差点だと認識しにくいいため、何か改善が必要だと感じる。)) | 歩行者信号の設置や南北の横断歩道を設置する等 | 調査検討 |
| 2 | 継続 | 南アルプス郵便局南横断歩道 | 県道 | 緩やかなカーブに横断歩道があり、見通しが悪い。横断歩道があることが、わかりづらい。朝の通勤時間は交通量が多く、大人でも危険を感じるほどで、子どもが渡りたくてもなかなか渡ることができない。 | 標識などの設置。押しボタン式信号機の設置等 | 調査検討 |
| 3 | 継続 | 山寺1040と山寺1055先交差点 | 県道 | 横断歩道はあるが、信号がなく、朝は通勤の車が多く、特に下りの車はスピードが出ているため危険を感じる。止まる車が少ない。 | 歩行者用信号をつけていただくか、見守り隊の方に旗振りをお願いしたい。 | 調査検討 |
| 4 | 継続 | 山寺1012先交差点の先 | 市道 | Y字路の分かれ道(支道側)には、横断歩道がない | 横断歩道を設置してほしい | 調査検討 |
| 5 | 継続 | 山寺504-3 | 県道 | 付近に太陽光発電所があるが、その近くの側溝に蓋や柵がなく危険。幅も広く深い側溝のため、落ちた際は大けがの可能性もある。 | 溝蓋の設置、または柵の設置をしてほしい。 | 鉄板の設置 |
| 6 | 新規 | 小笠原幼稚園駐車場 交差点 楡形大橋 西詰交差点 | | 信号機がないので、横断するのに危険な場合がある。 | 横断歩道を設置してほしい | 横断歩道あり |
| 7 | 新規 | 小笠原小西 駐在所前 | | 見通しが良く広い道路なので、車がスピードを出している。また、横断報道がなくともわたっている人がいる。 | 横断歩道を設置してほしい | 隣接する横断歩道が近いので、新規の設置は難しい |
| 8 | 新規 | 楡形中央保育所 西側 | | 広い道路なので、車のスピードを出している中、自転車で横断するなどの危険を感じる。 | 横断歩道を設置してほしい | 今年度、保育所西側に横断歩道を新設したので、そちらの利用をお願いしたい。 |
| 9 | 新規 | 柳橋橋上 | | 雨天時、柳橋の道路両端に水たまりが出来、スピードの出た車による水撥ねが児童にかかる。 | 水たまりの解消 | 橋の道路部両端の清掃 |

②<既存施設の修正用> 小笠原小学校 2024年度通学路安全点検結果： 9件

| 番号 | 分類 | 通学路における危険箇所・住所 | 道路種 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策結果・予定 |
|----|----|---------------------|-----|---|---------------------------------|--|
| 1 | 新規 | 小笠原373先交差点 | 市道 | 信号機のない横断歩道の白線の色がうすく、わかりにくくなっている。 | 横断歩道の塗り直し | 補修依頼済 |
| 2 | 継続 | 東洋カーボン西交差点 | 県道 | 東洋カーボンの塀があり、横断歩道はあるが信号がなく車がスピードを出しやすく、子どもが渡るのに危険。また、子どもたちが止まって待つスペースが狭くて危険。横断歩道が消えかかっている。 | 標識などの設置。押しボタン式信号機の設置。横断歩道の塗り直し等 | 信号機が隣接しているため、連続しての設置が困難。 横断歩道については補修依頼済 |
| 3 | 継続 | あやめ橋南詰交差点 | 市道 | 「あやめ橋南詰」交差点の横断歩道が消えかかっている。 | 横断歩道の塗り直し | 補修依頼済 |
| 4 | 継続 | 小笠原617 | 市道 | 民家のブロック塀が斜めに傾いている。道路に面している外壁が倒れかけていて、鎖で簡易的に倒れるのを防いでいる。 | 壁の補修 | 民家の方は、撤去・改修等が難しいとのこと。民家の方に話をしたうえで、注意喚起看板を設置する方向で、設置方法等を検討。 |
| 5 | 継続 | 山寺88-1 | 市道 | クランクのカーブミラーが見えにくい。 | カーブミラーの補修・交換 | ミラー確認できず |
| 6 | 継続 | 山寺234 | 市道 | クランク前のT字路に設置されているカーブミラーが見づらい。見通しが悪い。 | カーブミラーの補修・交換 | 見通し問題なし |
| 7 | 新規 | 柿平交差点 | 市道 | 柿平交差点の横断歩道が消えかかっている危険。 | 横断歩道の塗り直し | 補修依頼済 |
| 8 | 継続 | 山寺399-1先交差点 | 市道 | 一時停止をしない車があり、登下校時にとても危険。特に朝は停止せずに猛スピードで走っていく車がある。横断歩道が消えかかっている。 | 横断歩道の塗り直し | 補修依頼済 |
| 9 | 継続 | 山寺962-1と山寺961-1先交差点 | 県道 | 横断歩道が消えかかっている。 | 横断歩道の塗り直し | 補修依頼済 |