

①小笠原小学校 2023年度通学路安全点検結果:9件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	あやめ橋南詰から南東にある三森様(小笠原617)宅		民家のブロック塀が斜めに傾いている。道路に面している外壁が倒れかけていて、鎖で簡易的に倒れるのを防いでいる。	ブロック塀の修理	民家の方に話をしたうえで、注意喚起看板を設置する方向で、設置方法等を検討
2	新規	山寺88周辺にあるクランクのカーブミラー		クランクのカーブミラーが見えづらい。	メンテナンス、もしくは新しいものの設置	ミラー損傷確認できず
3	新規	山寺125周辺にあるクランクの前のT字路に設置されているカーブミラー		カーブミラーが古くて見づらい。	新しものを設置	見通し問題無し
4	新規	山寺136東にある塀		塀が斜めに傾いているので危険を感じる。	塀の修繕	民家の方に話をしたうえで、注意喚起看板を設置する方向で、設置場所や設置方法等を検討。
5	新規	山寺1040, 山寺1055周辺の横断歩道		横断歩道はあるが、信号がなく、朝は通勤の車が多く、危険を感じる。	歩行者用信号の設置	調査検討
6	新規	神部神社西、小林歯科医院東の横断歩道	県道	緩やかなカーブに横断歩道があり、見通しが悪い。横断歩道があることが、わかりづらい。朝の通勤時間は交通量が多く、大人でも危険を感じるほどで、子どもが渡りたくてもなかなか渡ることができない。	横断歩道の安全な場所への移動、もしくは押しボタン式信号機を設置	調査検討
7	新規	県営楡形山際団地北西にある側溝		側溝の幅が広く深いため、落ちたら大けがの可能性はある。	溝蓋もしくは柵の設置	鉄板の設置を検討
8	新規	山寺1095付近のY字路の支道側(南側)		支道側に、横断歩道がない。	横断歩道の設置	調査検討
9	継続	巨摩高西信号から市立美術館南信号にかけてさらに西までの道路		交通量が多く、歩道がない。車道を歩かなければならないが、道幅も狭く、スピードを出す車も多いので危険。	歩道またはガードレールの設置	歩道改良の検討

②<既存施設の修正用> 小笠原小学校 2023年度通学路安全点検結果:5件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	レオパレスIRIS(小笠原113-1)東の十字路		子どもたちが止まって待つスペースが狭くて危険。横断歩道が消えかかっている。	子どもたちの立つスペースの確保 横断歩道の塗り直し	交差点改良を検討
2	新規	小笠原小入口交差点		横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	補修依頼済
3	新規	あやめ橋南詰交差点		横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	補修依頼済
4	新規	柿平通り南突き当りT字路		一時停止をしない車があり、登下校時にとても危険。特に朝は停止せずに猛スピードで走っていく車がある。横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	補修依頼済
5	新規	山寺961-1、山寺962-1周辺の十字路		横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	補修依頼済