

小笠原小学校(令和元年度点検結果:4件)					対策の要請先					対策結果・予定 (年度末に記入)	対策結果・予定 (年度末に記入)	
番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を)	市民活動 支援課	道路整備 課	農林土木 課	警察			防災危機 管理室
例	〇〇市〇〇町〇〇のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGによる見守り	R1.7対策会議						
1	楡形大橋東詰信号交差点付近	交差点が広く、車両が速度を落とさず、曲がってくることもあり、とても危険である。	県道		運転手に注意を促す看板等を設置してほしい。	◆学校から要望書を提出 設置場所及び文言をどのようにするか示して欲しい。	○					・電柱幕1枚設置済 (東側には横断幕が設置されているため西側のみの設置とした)
2	山寺1055番地先 県民の森入口信号交差点270m程西、県民の森公園線交差則十字路	朝は交通量が多く、子どもが横断歩道に立っていてもなかなか停止してもらえず速度も速い。	県道・市道	7月9日	①運転手に注意を促す看板等を設置してほしい。 ②SGL・警察官による見守り	◆学校から要望書を提出① ②防災危機管理課から交通指導員へ対応依頼済。教育委員会からSGLへ依頼。	①		②			①電柱幕2枚設置済 (R1年度) ②日常的に通学路の見回り、通学路に立つ等の対応を行っている。
3	小笠原小学校東側、南北の細い道路と南アルプス市役所前信号交差点より120m程西交差点	細い道から交通量の多い道へのぶつかりで、見通しが悪く車両も速度を出していることが多く危険。運転手からも子どもが出てくるのが分かりづらい。	市道	7月9日	運転手に注意を促す看板等を設置してほしい。	◆学校から要望書を提出	○					・電柱幕2枚設置済(R1年度)
4	柳橋通り 柳橋南詰信号交差点を南へ向かう柳橋通りの側溝	柳橋南詰信号交差点南の側溝の穴が少し大きめで1年生の足がはまってしまう。	市道		歩道の整備をお願いしたい。	◆学校から要望書を提出		○				対応済(R1年度)