

小笠原小学校 2020年度通学路安全点検結果:3件

| 番号 | 分類 | 通学路における危険箇所・住所 | 道路種 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策結果・予定 |
|----|----|---|-----|--|---|----------------------------|
| 1 | | 柳橋北交差点 (葦崎南アルプス中央線と柳橋通りが交差する交差点) | 市道 | 交通量が多い通りの交差点だが、葦崎南アルプス中央線側から南進してきた車には信号待ちをしている児童が見づらく、危険である。歩行者からは信号が見づらい。 | ①歩行者用信号機の設置。 ②葦崎南アルプス中央線を楕形中方面から来る車に注意喚起をするような看板の設置。 | ①設置を上申予定 ②看板1枚設置 |
| 2 | | 柳橋通り 柳橋南詰交差点を南進してすぐの十字路 | 市道 | 信号がない交差点。東西方向の道路は狭いが、車通りは多い。児童が交差点であることを認識しづらい。 | ①歩道に一旦停止の表示をつける。 ②西側から柳橋通りに入る車への注意喚起を促す看板の大型化。 | 看板1枚設置 |
| 3 | 新規 | 峡西病院から100m以西で県道県民の森公園線から北に入っていく細い市道(楕形18号線) (山寺1040~136) | 市道 | 周辺で大規模な開発が行われており、実際に新しく住宅が建てられている。現在通学路になっているが道路が狭く車1台がやっと通れる道であり、児童の通学が危険である。 | ①歩道の設置 ②車がすれ違えるだけの幅員確保 | ①要望により検討 ②新規事業で行えるか確認する |