

小笠原小学校 2022年度通学路安全点検結果:7件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	あやめ橋南詰から南東にある三森様(小笠原617)宅		民家のブロック塀が斜めに傾いている。道路に面している外壁が倒れかけていて、鎖で簡易的に倒れるのを防いでいる。	・ブロック塀の修理	対応中
2	新規	巨摩高西信号から市立美術館南信号にかけてさらに西までの道路		交通が多く、歩道がない。車道を歩かなければならないが、道幅も狭く、スピードを出す車も多いので危険。	・歩道またはガードレールの設置	対応中
3	新規	楡形大橋東詰信号の横断歩道		交通も多く、南アルプスIC方面から来て、小笠原橋方面へ右折する車も多い。横断歩道も薄くなっている。	・児童横断の標識や注意喚起の看板設置	調査の上検討
4	新規	山寺126-2野中住宅東のT字路にあるカーブミラー		カーブミラーが設置されているが、くもっていて見づらい。	・カーブミラーの交換	調査の上検討
5	継続	小笠原警察官駐在所西側の道路を北へ進んだ横断歩道		横断歩道が消えており危険である。	・横断歩道の塗り直し	対応済み。
6	新規	桜橋東詰の横断歩道		横断歩道が消えており危険である。	・横断歩道の塗り直し	対応済み。
7	新規	楡形大橋東詰の横断歩道		横断歩道が消えており危険である。	・横断歩道の塗り直し	対応済み。